

8. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Нормальная работа счётчика обеспечивается при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- монтаж счётчика должен быть выполнен в соответствии с разделом 7 настоящего паспорта;
- счётчик должен использоваться на расходах не более максимального, указанного в п. 2 данного паспорта;
- лицевые панели счётчика содержать в чистоте. Загрязненное стекло протирать влажной, а затем сухой салфеткой. Не допускается использование для чистки стекла органических растворителей (бензин, ацетон и т.д.);
- запрещается разбирать счётчик лицам и предприятиям, не имеющим соответствующей лицензии.

Внимание! При появлении запаха газа следует перекрыть вентиль на трубопроводе и вызвать представителя предприятия по ремонту и эксплуатации газового оборудования.

9. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ

Счетчик газа упакован в картонную коробку. Входное и выходное отверстия счетчика газа закрыты крышками, предохраняющими измерительный механизм от попадания грязи при хранении, транспортировании. Упакованные счетчики газа должны быть установлены в соответствии с указанным на коробке манипуляционным знаком «Верх». Счетчики перевозят в закрытых транспортных средствах. Счетчики необходимо хранить в сухих помещениях при температуре от -40 до +55°C, при этом в помещении не должно содержаться пыли и примесей агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию.

10. СВЕДЕНИЕ О ПРОДАЖЕ И ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Дата продажи «___» 20
М.П.

Заполняется организацией, осуществившей ввод счетчика в эксплуатацию.

Без заполнения данной формы гарантии фирмы-изготовителя не сохраняются.

Наименование организации, осуществившей ввод счетчика в эксплуатацию:

Дата ввода в эксплуатацию «___» 20

Подпись ответственного лица _____
М.П.

Изготовитель „APATOR METRIX” S.A.
ul. Piaskowa 3, 83-110 Tczew, Polska

www.metrix.pl, e-mail: metrix@metrix.pl,
tel. +48 58 530 92 00, +48 58 530 93 40
fax +48 58 530 93 00